



Associazione Nazionale
Riprese
E sterne televisive e cinematografiche
Via Virginia 18 00181 Roma
www.areweb.it e-mail: direttivo@areweb.it tel: 0656559727

Lavori non eseguiti

Nella Sede Rai di Corso Sempione di Milano , Palazzo Martello verso la fine del 2020 sono stati intrapresi dei lavori per i bagni dei vari piani e dello spogliatoio, dove non funzionavano le docce.

Dopo più di un anno di lavori di ristrutturazione e di soldi spesi le docce dello spogliatoio sono chiuse perché non funzionanti.

Ora a parte il genio che ha validato i lavori , ci chiediamo ma gli Rls dove sono? visto che da anni non si sono accorti che mancano le docce ?

A peggiorare la situazione c'è la stanza della emergenza notturna soprannominata “stanza relax” dove ci sono due docce attigue allo spogliatoio che non hanno mai funzionato.

Possiamo sperare che qualcuno ponga attenzione al problema e lo risolva?

Milano 20/10/2022

ARE Milano
Elyno Cavadini